



**GMINA ŚWIDNICA**  
ul. B. Głowackiego 4  
**58-100 ŚWIDNICA**  
tel. 074 852 30 67  
NIP 854-23-65-226 Regon 890718389  
Nr konta 92 W3K S.A. 1/0 Świdnica  
87 1090 2369 0000 0001 1242 2135

Świdnica, dnia 22.09.2011 r.

**Wszyscy zainteresowani Wykonawcy**

**ZP.271.23.2011**

**Dotyczy: przetargu nr ZP.271.23.2011 pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER – Odnowa i Rozwój Wsi".**

**Zapytanie nr 1**

Proszę o określenie parametrów wentylatora stalowego.

**Odpowiedź nr 1**

Wentylator np. firmy Universal typ DAs-160, 230V, 1400 obr/min „lub równoważny”.

**Zapytanie nr 2**

Proszę o określenie jakie mają być parapety wewnętrzne.

**Odpowiedź nr 2**

Należy wycenić parapety z PCV.

**Zapytanie nr 3**

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej z określeniem wymiarów drzwi (podział skrzydła w drzwiach dwuskrzydłowych), kolorem oraz czy mają być pełne, czy przeszklone,

**Odpowiedź nr 3**

Stolarka okienna zgodnie z istniejącym podziałem, skrzydła mają być rozwierno-uchylne, drzwi zewnętrzne pełne, wewnętrzne przeszklone, kolor brąz.

**Zapytanie nr 4**

Proszę o podanie parametrów dachówki.

**Odpowiedź nr 4**

Należy wycenić dachówkę ceramiczną karpiówkę.

**Zapytanie nr 5**

Proszę o określenie grubości styropianu na elewacji.

**Odpowiedź nr 5**

Grubość styropianu 5 cm.

**Zapytanie nr 6**

W przedmiarze brak pozycji ocieplenia i wyprawy na ościeżach, czy takie pozycje należy uwzględnić – jeśli tak proszę o wskazanie obmiarów wraz z katalogiem.

**Odpowiedź nr 6**

Docieplenie ościeży ujęto w pozycji docieplenie elewacji nie odejmując w przedmiarach robót powierzchni okien.

**Zapytanie nr 7**

W pozycji 353 i 354 występuje różnica w obmiarze, czy jest to prawidłowe?

**Odpowiedz nr 7**

Należy przyjąć 223,67.

**UWAGA:**

Do pozycji 349 należy skosztorysować pogrubienie podbudowy stosując - krotność 11.

**WÓJT**  
*Teresa Mazurek*